



АНТИСЕПТИК КРОЮЩИЙ

СТО 05744283 - 168 - 2025

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


Фасовки

0,5 кг / 1 кг (0,8 л); 2,7 кг / 3 кг (2,4 л)

Блеск

Полуматовый

Цветовая палитра



Область применения

Антисептик предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей от воздействия влаги, появления и распространения биопоражений, древоразрушающих насекомых, УФ-излучения (потемнения, выгорания) и других атмосферных воздействий, снаружи и внутри помещений, включая фасады домов, стены, потолки, садовые конструкции, беседки, террасы. Может применяться как внутри помещений, так и снаружи под навесом для материалов на древесной основе: ОСП, ДСП и фанеры. Не применяется для окрашивания полов, ступеней, мебели, перил и поверхностей, подверженных сильному истиранию, а также для изделий, которые после окраски подвергаются штабелированию, контакту с другими поверхностями или механической нагрузке.

Свойства

Сохраняет фактуру древесины - покрытие ложится равномерно, а поверхность остаётся натурально-рельефной. Образует эластичный защитный слой с высокой стойкостью к атмосферным явлениям. Эффективно предохраняет от вредного воздействия окружающей среды в температурных пределах от -40 °С до +40 °С. Твердый воск в составе антисептика создаёт водоотталкивающий барьер. Образует дышащий защитный слой, который не запечатывает поры. Не блокирует выход смолы из древесины, сохраняя природный баланс материала. Экологичен, не имеет ярко выраженного неприятного запаха. Специальные биоцидные и инсектицидные добавки обеспечивают защиту от биопоражения и насекомых-вредителей. Легко наносится. Не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях (в душевых кабинах, банях и пр.).

Рекомендации по применению

Окрашиваемое основание должно быть чистым, сухим и прочным, без следов замасливания. Предварительная подготовка поверхности шлифовкой обязательна. Оптимальный размер зерна наждачной бумаги Р80 - Р120. Выветренные и поврежденные гниением поверхности зашлифовать до здоровой древесины. Старые покрытия с дефектами и отслоениями полностью удалить механически (строганием и/или шлифовкой). Старые прочные глянцевые покрытия обработать шлифовкой (заматировать). Старые, прочные основания зашлифовать в направлении волокон до здоровой древесины и обработать, как новую поверхность. Новые, ранее не окрашенные деревянные поверхности снаружи помещений рекомендуется обработать грунтовочным материалом, в соответствии с информацией, указанной на этикетке потребительской тары. Не допускать воздействие влаги с тыльной стороны обработанной поверхности, содержание влаги в древесине не должно превышать 15 %. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, отбеливающими составами, грунтовками на органическом растворителе. Не рекомендуется использование темных цветов для окрашивания фасадных поверхностей, т.к. темный цвет подвержен более интенсивному нагреву, вследствие чего может выделяться основная масса смолы из поверхности древесины. Перед нанесением сделать пробное выкрашивание для оценки совместимости. Поверхности, обработанные щелочными огнезащитными и биозащитными пропитками, непригодны для окрашивания антисептиком. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Перед применением антисептик тщательно перемешать. Продукт готов к применению. При необходимости допускается разбавление водой перед нанесением - не более 10%. Рекомендуется наносить не менее 2 слоев антисептика. Во время работ избегать воздействия прямых солнечных лучей, условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура поверхности, антисептика и окружающей среды от 10 °С до 30 °С, относительная влажность воздуха от 40 % до 80 %. Запрещается производить окрасочные работы при угрозе возникновения, во время и через 24 часа после дождя, сильного тумана или перед выпадением росы. не производить окрасочные работы при сильном ветре и в жаркую солнечную погоду. После работы инструменты очистить и промыть достаточным количеством воды.

Нанесение

Наносить антисептик на подготовленную сухую чистую поверхность при помощи кисти, валика или краскораспылителя, либо окунаем. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение минимум в два слоя. Особенно тщательно необходимо прокрашивать торцы древесины.

АНТИСЕПТИК КРОЮЩИЙ

СТО 05744283 - 168 - 2025

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Расход	Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м ² составляет от 150 до 250 г. (1 литр на 4 - 7 м ² в 2 слоя). Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Расход зависит от впитывающей способности, структуры и цвета подложки, техники нанесения (кисть, валик, распыление), а также от толщины слоя нанесенного материала.
Время высыхания	Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %: «от пыли» - 1 ч, между слоями - 4 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Необходимо исключить попадание воды на обработанную поверхность после нанесения в течение 48 ч. Прочность покрытия достигается через 7 сут. Вследствие высокой эластичности связующего, необходимое для увеличения долговечности, допускается наличие незначительной остаточной липкости покрытия при длительном контакте с водой допускается побеление покрытия, исчезающее после высыхания.
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. После вскрытия упаковки хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С в плотно закрытой упаковке. Содержимое вскрытой упаковки рекомендуется использовать в течение одного месяца. Транспортирование: В плотно закрытой, герметичной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.
Утилизация	Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую упаковку из-под антисептика сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Меры по безопасному обращению:	Избегать вдыхания паров. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.
Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций:	При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. При проглатывании или несчастном случае незамедлительно обратиться к врачу. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.